

The Kerala Ceramics Limited

(A Government of Kerala undertaking)



PB No: 2, Kundara, Kollam Dist.
Kerala -691501-INDIA
Phone: 0474-2522248, 2526158
Fax: 0474-2522344
Email: keralaceramics@gmail.com
www.keralaceramics.com

T.D.No.21/P&S/1316/18-19

5-9-2018

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

കമ്പനിയുടെ ക്ളെയിംസ് & മിനറൽസ് ഡിവിഷനിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതും പഴയതുമായ സി.ഐ/എം.എസ്സ്/എസ്സ്.എസ്സ്/പി.വി.സി/വെഹിക്കിൾ സ്പെയർ പാർട്സ്/മോട്ടോർ/ മെയിന്റനൻസ്/ഇലക്ട്രിക്കൽ തുടങ്ങിയ സ്ക്രാപ്പുകൾ (വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 1,2,3,4 Annexure കാണുക) വിലയ്ക്കെടുത്ത് കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്(As is where is condition)മുദ്ര വെച്ച ടെണ്ടറുകൾ 14-9-2018 പകൽ 3 മണിയ്ക്ക് മുമ്പായി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നിരതദ്രവ്യമായി 5000/- രൂപ കമ്പനിയിൽ അടച്ച രസീതും ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറുകൾ അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിയ്ക്ക് തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറുകൾ ഭാഗികമായോ മൊത്തമായോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം മാനേജ്മെന്റിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (കൊമേർഷ്യൽ)

ANNEXURE-1

VEHICLE SPARE PARTS ITEMS

Sl.No	Items	Qty.	Rate	Amount
1	Simpson S4 engine Alternator	4 Nos		
2	Simpson P4 engine Dynamo	02Nos		
3	Simpson S4 engine Starter	03Nos		
4	Simpson S4/P4 engine fuel injection pump	02 Nos		
5	Hydraulic pump	02 Nos		
6	Automobile 12 Amps battery	5 Nos		
7	Tyre Re-thread -13.6.28	2 Nos		
8	Tyre -13.6.28	2 Nos		
9	Tyre 12.5/80x18	2 Nos		
10	Tyre tube disk-13.6.28	2 Nos		
11	Tyre tube disk-16.9.28	1 No		
12	Tyre tube disk-7x50x16	6 Nos		
13	Tyre tube disk-6x50x10	1 No		
14	Tyre tube wheel disk-6x50x10	1 No		
15	Wheel disk-13.6.28	5 Nos		
16	Wheel disk-6.00x16	1 No		
17	Single cylinder diesel engine	02 Nos		
18	Automobile spare parts scraps	12 MT		

ANNEXURE-02

ROTATING & STATIC EQUIPMENT/MAINTENANCE SCRAP ITEM

SI No	Items	Qty	Rate	Amount
1	Hydraulic press	01 No		
2	Bearings	200 Kg		
3	Blower	1 No		
4	Gun metal gear wheel	3 Nos		
5	M.S nut & bolt	500 Kg		
6	5 ton Chain block	1 Nos		
7	G.I pipe fittings	500 Kg		
8	Vertical pump	1 No		
9	Oxygen Cylinder	1 No		
10	Kitchen grinder	1 No		
11	Vacuum compressor	02 Nos		
12	Weighing balance	02 Nos		
13	HDP Pipe	200 Kg		
14	Radial drilling machine	01 No		
15	Filter press fiber sheet	56 Nos		
16	Copper	50Kg		

ANNEXURE-03

SCRAP MOTOR LIST

SI No	Items	Quantity	rate	amount
1	0.5 HP Motor	01 No		
2	1 HP Motor	09Nos		
3	1.5 HP Motor	01 No		
4	2 HP Motor	13Nos		
5	3 HP Motor	11 Nos		
6	5 HP Motor	09Nos		
7	10 HP Motor	04 Nos		
8	15 HP Motor	12 Nos		
9	5 HP motor with gear box	1 Nos		
10	2 HP motor with gear box	1Nos		
11	5 HP Mon block pump	1 Nos		
12	5 HP Mono block well pump	4 Nos		
13	Slip ring motor 15 HP	03 Nos		

ANNEXURE-04

ELECTRICAL SCRAP ITEMS

SI No	Items	Quantity	Rate	Amount
1	Aluminum cables	1.5 MT		
2	Welding machine	3 Nos		
3	CT PT unit	1 No		
4	Capacitor	40 Nos		
5	Ceiling fan	08 Nos		
6	Exhaust fan	03 Nos		
7	Table Fan	03 Nos		
8	Transformer oil	1000 Ltr		
9	Fire Extinguisher	28 Nos		
10	Panel boards	06 Nos		

നിബന്ധനകൾ :

1. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സി. ഐ/ എം.എസ്സ്/പി.വി.സി/ എസ്സ്.എസ്സ് /വെഹിക്കിൾ /മെയിന്റനൻസ് /മോട്ടോർ /ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ക്രാപ്പുകൾ നേരിൽ കണ്ട് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
2. ക്ലെയിം & മിനറൽസ് ഡിവിഷനിൽ മാനേജർ വർക്സ്/മെയിന്റനൻസ് മാനേജരുടെ അനുമതിയോടു കൂടി കമ്പനിയുടെ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ 10 am നും 4 pm നും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് എം.എസ്സ്. സ്ക്രാപ്പ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

3. സ്ക്രാപ്പുകൾ തരം തിരിക്കുന്നതും ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും കോൺട്രാക്ടറുടെ സ്വന്തം ചിലവിലും ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും ആകണം. ലോഡ് കൊണ്ടു പോകാവുന്ന അളവിൽ കൊണ്ടുപോയി വെയിംഗ് ബ്രിഡ്ജിൽ തൂക്കം എടുത്ത് തൂക്ക ചീട്ടു പ്രകാരം ബില്ലു ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. സ്ക്രാപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് തൂക്കം എടുത്ത ശേഷം തൂക്ക ചീട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ കൊമേഴ്സ്യലിനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
4. ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്
5. സ്ക്രാപ്പ് കയറ്റ്/ഇറക്ക് സംബന്ധമായ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും കോൺട്രാക്ടർ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. ടി ജോലിക്ക് അനുബന്ധമായി കോൺട്രാക്ടറും തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് തർക്കത്തിനും കോൺട്രാക്ടർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ്.
6. സ്ക്രാപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജർ വർക്ക്സ്/മെയിന്റനൻസിന്റെ അനുവാദം കിട്ടിയ ശേഷം ആയിരിക്കണം.
7. ഈ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, കമ്പനിക്കോ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർക്കോ അവരുടെ ജോലിക്കോ യാതൊരു തടസ്സവും വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
8. ടി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ടർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ്.
9. സ്ക്രാപ്പുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാനേജർ വർക്ക്സ്/മെയിന്റനൻസ് മാനേജറുടെ കൈയൊപ്പോടുകൂടിയ ഗേറ്റ് പാസോടു കൂടിയായിരിക്കണം.
10. ഭാഗികമായ ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
11. ടെണ്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തികിട്ടുന്ന വ്യക്തി 5 ദിവസത്തിനകം മുഴുവൻ തുകയും അടക്കുകയും സെയിൽ ഓർഡർ കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനകം ടി ജോലി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുമാണ്.

12. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.
13. ബാധകമായ നികുതികൾ കോൺട്രാക്ടർ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
14. കോൺട്രാക്ടർ/കമ്പനി PAN കാർഡിന്റേയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റേയും പകർപ്പുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
15. ടി ടെണ്ടർ നോട്ടീസിനോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Annexure (1,2,3,4) കൾക്ക് ഓരോന്നിനും വെച്ചേറെ തുക കൊടുക്കേണ്ടതും ടെണ്ടർ തീർപ്പാക്കുമ്പോൾ ഈ Annexure കളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുക വെച്ചേറെ കണകാക്കി ഇതിൽ ഓരോ Annexure ലും കൂടിയ തുക സമർപ്പിക്കുന്നയാളിന് ടെണ്ടർ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ(കൊമേഴ്സ്യൽ)